

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordons utrustning**

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare i 8 kap. 9 § första stycket,
- förare – under förutsättning att denne känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett – i 8 kap. 9 § andra stycket och
- den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 § andra stycket.

Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.

En bot som är markerad med asterisk (*) ska fördubblas om fordonet brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden.

Vid beräkning av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar m.m. ska den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brister/brott.

Bilar och släpvagnar som dras av bilar ¹

Nr	Bristfällighet	Bot
1	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
3	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss och på lastbil	2 000
4	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss och på lastbil	2 000
5	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
6	Bilbälten saknas, är utan upprullningsdon eller är bristfälliga (personbil och lätt lastbil)	1 500
7	Brandsläckare saknas eller är av inte godkänd typ (buss)	500
8	Färdbroms är inte effektiv	3 000
9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
10	Reservbroms är inte effektiv	500
11	Defroster eller annan avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
12	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
13	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
14	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
15	Kopplingsanordning är otillfredsställande	3 000
16	Körriktningsvisare saknas, är bristfälliga, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
17	Larmanordning/ljudanordning/lykta	
	1. för uttryckningsfordon saknas eller är bristfällig.....	1 000
	2. anbringat på annat fordon än uttryckningsfordon.....	1 000

¹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
18	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (gäller fordon tagna i bruk före den 1 juli 2010)	500
19	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
20	Lyktor baktill saknas, är bristfälliga, är ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion *800 2. en saknas eller är ur funktion *500 3. fel i andra fall 500 Skyltlykta 500 Stopplyktor 1. båda saknas eller är ur funktion *500 2. fel i andra fall 500	
21	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion *800 2. fel i andra fall 500	
22	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	*500
23	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	*500
24	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
25	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
27	Reflexanordning(ar) saknas, är av inte godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
28	Sidoskydd på tung lastbil saknas eller är bristfälligt	500
29	Sidoskydd på släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfällig	500
30	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
31	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
32	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
33	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
34	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
35	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
36	Föreskrivet underkörningsskydd på släpvagn saknas eller är bristfälligt	500
37	Varningstriangel saknas vid färd	500
38	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
39	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
40	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Bilaga 2

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar²

Nr	Bristfällighet	Bot
41	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
42	Något men inte alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil eller buss med max totalvikt 3,5 ton)	1 000
43	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med totalvikt max 3,5 ton som har dubbade däck	1 000
44	Dubbade däck under otillåten tid	500
45	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500
46	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar³

Nr	Bristfällighet	Bot
47	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
48	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
49	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
50	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	500
51	Färdbröms är inte effektiv	3 000
52	Parkeringsbröms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
53	Bränsletank saknas på motorcykel med förbränningsmotor	500
54	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
55	Däck med fel dimension eller belastningsvärde på släpvagn som dras av motorcykel	500
56	Däck är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation..... 2. däck med otillräckligt profildjup	3 000 1 200
57	Däck på släpvagn som dras av motorcykel är bristfälliga 1. däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation..... 2. däck med otillräckligt profildjup	3 000 1 200
58	Dubbade däck under otillåten tid	500
59	Dubbade däck under otillåten tid på släpvagn som dras av motorcykel	500
60	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
61	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
62	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
63	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
64	Kopplingsanordning saknas på motorcykel avsedd att dra släpvagn	500
65	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorcykel eller släpvagn som dras av motorcykel	500

² Jfr Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

³ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
66	Larmanordning/ljudanordning/lykta 1. larmanordning, ljudanordning, lykta för utryckningsfordon saknas eller är bristfällig(a)	1 000
	2. larmanordning, ljudanordning, lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 200
67	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
68	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
69	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklykta/or	
	1. saknas eller är ur funktion.....	*500
	2. fel i andra fall.....	500
	Skyltlykta.....	500
	Stopplykta/or.....	*500
70	Lyktor baktill på släpvagn som dras av motorcykel saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion.....	*500
	2. fel i andra fall.....	500
	Stopplykta.....	*500
71	Lykta/or strålkastare framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a)	
	1. saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. fel i andra fall.....	500
72	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
73	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
74	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
75	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. på motorcykel	*500
	2. på sidvagn.....	*500
	3. på släpvagn som dras av motorcykel.....	*500
76	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
77	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
78	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
79	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
80	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
81	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
82	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
83	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
84	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrehjulig motorcykel saknas eller är	500

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
	inte effektiv	

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder ⁴

Nr	Bristfällighet	Bot
85	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
86	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
87	Backspeglar saknas	500
88	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	500
89	Färdbroms är inte effektiv	1 000
90	Parkeringsbroms på tre- fyrhjulig moped är inte effektiv	500
91	Bränsletank saknas på moped med förbränningsmotor	500
92	Däck är bristfälliga	500
93	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)	500
94	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	500
95	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
96	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
97	Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släpvagn	500
98	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- och fyrhjulig moped med karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I	500
99	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig	500
100	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
101	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
102	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
103	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Baklykta/or 1. saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall..... 3. båda saknas eller är ur funktion på släpvagn som dras av moped..... Stopplykta.....	*500 500 *800 *500
104	Strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 500
105	Positionsl lykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- och fyrhjulig moped	500
106	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare.....	500
107	Reflexanordning(ar) baktill, på sidan eller på pedalerna, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. på moped..... 2. på sidvagn (endast vid färd under mörker)	*500 500

⁴ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
	3. på cykelkärria (endast vid färd under mörker).....	500
108	Styrinrättning är inte effektiv	500
109	Stöd saknas på tvåhjulig moped.	500
110	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
111	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
112	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
113	Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig	500
114	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass 1	
115	Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig	500
116	Vindrutetorkare eller vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är bristfällig(a)	500

Traktorer⁵

Nr	Bristfällighet	Bot
117	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
118	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
119	Färd broms är inte effektiv	1 200
120	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
121	Defroster på traktor med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
122	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
123	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
124	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
125	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
126	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
127	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
128	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
129	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
130	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. en saknas eller är ur funktion.....	*500
	3. fel i andra fall.....	500
131	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. fel i andra fall.....	500
132	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
133	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som	500

⁵ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
	vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	
134	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
135	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
136	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
137	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
138	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
139	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
140	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
141	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Motorredskap⁶

Nr	Bristfällighet	Bot
143	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
144	Backningsanordning saknas eller är ur funktion på motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg	500
145	Backspegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
146	Färdbroms är inte effektiv	1 200
147	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
148	Reservbroms på motorredskap klass I är inte effektiv	500
149	Defroster på motorredskap med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
150	Förarhytt saknas på motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
151	Hjul, medar eller band saknas eller är bristfälliga	500
152	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
153	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
154	Däck med otillräckligt profildjup på motorredskap klass I	1 200
155	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
156	Identifieringsmärkning på motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II saknas eller är bristfällig	500
157	KM-skylt saknas på motorredskap klass I vid färd på väg	500
158	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med motorredskap klass II	500
159	Kopplingsanordning för släpvagn, eller terrängsläp är otillfredsställande	1 200
160	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på motorredskap med förarhytt	500
161	Ljuddämpare på motorredskap klass I saknas eller är inte effektiv	500
162	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på motorredskap klass I	500
163	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion.....	*800

⁶ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap

Bilaga 2

	2. en saknas eller är ur funktion.....	*500
	3. fel i andra fall.....	500
	Skyttykta på motorredskap klass I.....	500
	Stopplykta på motorredskap klass I	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	*500
	2. fel i andra fall.....	500
164	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. fel i andra fall.....	500
165	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
166	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
167	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
168	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
169	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på motorredskap klass I	500
170	Varningstriangel saknas vid färd med motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	500
171	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
172	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
173	Vindruta saknas eller är bristfällig på motorredskap med förarhytt	500
174	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på motorredskap klass I med förarhytt	500
175	Vindrutetorkare på motorredskap med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II ⁷

Nr	Bristfällighet	Bot
176	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
177	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig på A-traktor eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med förarhytt	500
178	Färdbroms är inte effektiv	1 200
179	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
180	Defroster (uppvärmningsanordning) saknas eller är inte effektiv	500
181	Däck med fel dimension eller belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning	500
182	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
183	Däck med otillräckligt profildjup på A-traktor	1 200
184	Förarhytt/karosseri saknas	500
185	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
186	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 000
187	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
188	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500

⁷ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
189	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
190	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	*800 *500 500
191	Lykta/or/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 1. saknas eller är ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 500
192	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
193	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
194	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	*500
195	Varningstriangel saknas vid färd	500
196	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
197	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
198	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
199	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
200	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på A-traktor med vindruta eller bil ombyggd till motorredskap klass II utrustad med vindruta	500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h⁸

Efterfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
201	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
202	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
203	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
204	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	1 000 500 500
205	Föreskrivna framlykter eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
206	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
207	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
208	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som	500

⁸ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
	vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	
209	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
210	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
211	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II

Nr	Bristfällighet	Bot
212	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
213	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
214	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
215	Baklykta/or saknas, är ur funktion eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. en saknas eller är ur funktion.....	500
	3. fel i andra fall.....	500
216	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500
217	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
218	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
219	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
220	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt	500
221	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
222	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
223	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I

Nr	Bristfällighet	Bot
224	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
225	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
226	Dubbade däck under otillåten tid	500
227	Färdbroms är inte effektiv	1 200
228	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
229	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
230	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
231	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton saknas eller är bristfällig	500
232	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
233	Körriktningvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
234	Lykta/or baktill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall..... Stopplyktor 1. båda saknas eller ur funktion..... 2. fel i andra fall.....	*800 *500 500 *500 500
235	Lykta/or framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	*500
236	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
237	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
238	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
239	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
240	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
241	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
242	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
243	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig på registrerad släpvagn	500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
244	Identifieringsmärkning på registrerat terrängsläp saknas eller är bristfällig	500
245	Färdbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	1 200
246	Parkeringsbroms på terrängsläp avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg är inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt	500
247	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	500
248	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
249	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
250	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
251	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
252	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
253	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
254	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
255	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av	500

Bilaga 2

	godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	
256	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller bristfällig	500

Terrängsläp som dras av terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
257	Kopplingsanordning saknas eller är otillfredsställande	1 200
258	Anordning mot slirning i sidled saknas för terrängsläp på medar	500
259	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
260	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
261	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
262	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
263	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500

Släpsläde

Nr	Bristfällighet	Bot
264	Kopplingsanordning eller anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
265	LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
266	Baklyktor eller reflexanordningar baktill eller på sidan av släpsläde vid färd under mörker	
	a) baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. en saknas eller är ur funktion	500
	3. fel i andra fall	500
	b) reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar⁹

Cykel

Nr	Bristfällighet	Bot
267	Färdbroms är inte effektiv	500
268	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
269	Lykta eller strålkastare saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	
	1. baklykta.....	500
	2. strålkastare framtill	500
270	Lykta på cykelkärra vid färd under mörker saknas eller är bristfällig om reflexanordning saknas	500

⁹ Jfr Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
271	Fram eller baklykta på sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfälliga 1. baklykta..... 2. framlykta.....	500 500
272	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
273	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
274	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
275	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
276	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
277	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
278	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
279	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
280	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
281	Framlykta, baklykta eller reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd med hästfordon under mörker	500

Sparkstötting

Nr	Bristfällighet	Bot
282	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
283	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
284	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
285	Reflexanordning saknas eller är bristfällig när sparkstötting framförs under mörker	500

Terrängmotorfordon ¹⁰

Terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
286	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
287	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
288	Färdbroms är inte effektiv	1 500
289	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
290	Reservbroms är inte effektiv	500
291	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
292	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

¹⁰ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
293	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
294	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	500
295	Däck är bristfälliga	
	1. däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
	2. däck med otillräckligt profildjup	1 200
296	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
297	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är otillfredsställande	1 200
298	KM-skylt saknas på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet över 30 km/tim	500
299	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
300	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
301	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
302	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
303	LGF-skylt saknas vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim	500
304	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	*800
	2. en saknas eller är ur funktion.....	*500
	3. fel i andra fall.....	500
	Stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	*500
	2. fel i andra fall.....	500
305	Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. fel i andra fall.....	500
306	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
307	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
308	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	*500
309	Skyltlykta på terrängvagn är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
310	Varningstriangel saknas vid färd (endast tung terrängvagn)	500
311	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
312	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål inte skulle medföra avsevärd olägenhet	500
313	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (gäller inte tung terrängvagn)	500
314	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
315	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
316	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
----	----------------	-----

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
317	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
318	Färdbroms är inte effektiv	1 200
319	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
320	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
321	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
322	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
323	Kopplingsanordning för terrängsläp är otillfredsställande	1 200
324	Körriktningvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (behövs inte på chassi utan förarhytt)	500
325	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
326	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
327	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
328	Lyktor baktill saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer	
	Baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	*800
	2. en saknas eller är ur funktion.....	*500
	3. fel i andra fall.....	500
	Stoppolyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	*500
	2. fel i andra fall.....	500
329	Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknas, ur funktion, bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt	*500
330	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskotrar	
	1. lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas eller är ur funktion.....	*800
	2. fel i andra fall.....	500
331	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer	*500
332	Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm	*500
333	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
334	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
335	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
336	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
337	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
338	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500

CE-märkt terrängskoter ¹¹

Nr	Bristfällighet	Bot
339	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500

¹¹ Jfr Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter

Bilaga 2

Nr	Bristfällighet	Bot
340	Hjul, band eller medar saknas eller är bristfälliga	1 000
341	Färd broms är inte effektiv	1 200
342	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500
343	Lykta/lyktor/strålkastare saknas, är inte av godkänd typ, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	
	1. lykta/lyktor/strålkastare saknas eller är ur funktion.....	800
	2. fel i andra fall.....	500
344	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
345	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
346	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500

Bestämmelser om körförbud

Nr	Brott mot fordonsförordning	Ledtext	Bot
347	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 § samt 8 kap. 9 § första stycket 3 och andra stycket	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
348	5 kap. 1 § 1-3 samt 8 kap. 9 § första stycket 4 och andra stycket	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning	
		1. lastbil eller släpfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran	1 200
		2. personbil vid övningskörning i trafikskola.....	1 200
		3. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon.....	1 000
		4. terrängmotorfordon som framförs i yrkesmässig trafik för personbefordran	1 000
349	6 kap. 16 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
350	6 kap. 17 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500
351	6 kap. 15 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
352	6 kap. 20 § eller 29 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500

Bilaga 2

Nr	Brott mot fordonsförordning	Ledtext	Bot
	och andra stycket		
353	6 kap. 12 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
354	6 kap. 26 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
355	6 kap. 28 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller bevis om att bristerna avhjälpes. Eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
356	4 kap. 20 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att inställa fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
357	5 kap. 7 § och 8 kap. 8 §	Underlåtenhet att medföra eller uppvisa läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 3	500